


NOWOŚĆ



+

INFORMACJE

+ Oznacznik PCT to absolutna nowość na rynku!

- + To PIERWSZY NA ŚWIECIE oznacznik o profilu otwartym, dostępny w ciągłej formie do zadruku drukarkami termotransferowymi!
- + Ciągła forma umożliwia bardzo szybkie opisywanie oznaczników, dochodzące do 400 sztuk na minutę!
- + Oznacznik PCT dostępny jest w czterech rozmiarach, które pokrywają szeroki zakres średnic najczęściej używanych przewodów (1.2 – 4.0 mm).
- + Oznaczniki zostały specjalnie zaprojektowane z uwzględnieniem szerokości listew zaciskowych! Oznacznik zamontowany na przewodach wchodzących do listew zaciskowych nie wychodzi poza ich granice.
- + Unikalne wyłtoczenia oznacznika nadają mu niezwykłej elastyczności i zapewniają mocny chwyt, nawet na przewodach prowadzonych po łuku.
- + Pełne opakowanie, tj. rolka z oznacznikami, mieści się wewnątrz dedykowanej drukarki Partex.

+

WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy

-40°C do +90°C

Temperatura montażu

+5°C do +40°C

Materiał

Oznacznik wykonany z materiałów bezhalogenowych, wolnych od kadmu i silikonu.

Podstawa oznacznika: ABS

Pole projektowe i pole opisowe: ZEREX

Nadruk

Termotransferowy dedykowaną drukarką oraz taśmą barwiącą Partex.

Standardowe kolory

Żółty - biała podstawa, pole opisowe i pole projektowe w kolorze żółtym

Biały - biała podstawa, pole opisowe i pole projektowe w kolorze białym

Zgodność z:


Palność: samogasnący zgodnie z UL 94 V2

Zgodny z normą kolejową EN 45545 HL2

+

WYMIARY

TYP	WYSOKOŚĆ H [mm]	SZEROKOŚĆ		
		W1 [mm]	W2 [mm]	W3 [mm]
PCT 10	3,6	3,5	3,9	3,8
PCT 20	4,0	4,5	3,9	4,8
PCT 30	4,9	5,0	3,9	5,3
PCT 40	5,0	5,5	3,9	5,7



+

PRODUKTY POWIĄZANE



MK10-E0S2

PATRZ STRONA 138



MK10-E0S5

PATRZ STRONA 140



WAŁEK NAPĘDOWY



ROZMIARY I OPAKOWANIA

TYP	ŚREDNICA [mm] [min/max]	PRZEKRÓJ [mm²]	DŁUGOŚĆ [mm]	OPAKOWANIE	KOMPATYBILNE Drukarki
PCT 10	1.2 - 1.8	0.25 - 0.5	12		1400 szt.
			18		900 szt.
			24		700 szt.
PCT 20	1.8 - 2.5	0.75 - 1.5	12		1400 szt.
			18		900 szt.
			24		700 szt.
PCT 30	2.5 - 3.3	1.5 - 2.5	12		1400 szt.
			18		900 szt.
			24		700 szt.
PCT 40	3.3 - 4.0	2.5 - 4.0	12		1200 szt.
			18		800 szt.
			24		600 szt.

MK10-EDS5

MK10-EDS2





GŁÓWNE CECHY FUNKCJONALNE

**Miękki materiał pola opisowego**

- + umożliwia zadruk drukarką termotransferową
- + doskonała jakość i czytelność wydruku
- + wysoka wytrzymałość na ścieranie

Sztywny materiał nóg


- + sprawia, że oznacznik mocno trzyma się przewodu
- + umożliwia szybki montaż na podłączonych przewodach

**Specjalne boczne przetłoczenia**

- + dodają oznacznikowi elastyczności
- + zapewniają mocny chwyt, nawet na przewodach prowadzonych po łuku

Przetłoczenie dla czujnika


- + zapewnia stabilny proces drukowania

**Pole projektowe**

- + dodatkowa powierzchnia do umieszczenia większej ilości informacji, np. danych montażowych
- + ułatwia i przyspiesza proces montażu oznaczników
- + łatwe do usunięcia jednym ruchem



DODATKOWE FUNKCJE POLA PROJEKTOWEGO




Oznacznik PCT posiada, poza głównym polem opisowym, dodatkowe pole projektowe z regularnymi otworami. Otwory są niezbędne do prawidłowej pracy czujnika drukarki termotransferowej. Pole projektowe w dowolnym momencie można łatwo oderwać od oznacznika.



Pole projektowe może pełnić rolę uchwytu. Po wydrukowaniu serii opisów, dowolny marker wyciągniesz z ciągu oznaczników bez utraty ich kolejności. Dzięki licznym funkcjom programu Promark Creator drukarka pozwala automatycznie umieszczać na polu projektowym:

- ten sam tekst co na głównym polu opisowym
- nazwę projektu / grupy oznaczników / nr oznacznika
- datę / godzinę / nr tygodnia
- dowolny tekst



Jeżeli tekst, który chcesz wydrukować jest długi i nie mieści się na wybranej długości oznacznika, możesz wykorzystać pole projektowe do umieszczenia części danych. Rozdzielony tekst wpiszesz ręcznie lub wkleisz przy użyciu licznych funkcji importu danych dostępnych w programie Promark Creator (np. import z programu Excel, Access, Notatnik itp.)



Pole projektowe może także pełnić funkcję kontrolną.

Jeżeli Twoje przewody wymagają sprawdzenia po podłączeniu, dzięki oprogramowaniu Promark Creator możesz automatycznie umieścić tekst kontrolny (np. OK, CHECKED) na polu projektowym.

Po podłączeniu oraz sprawdzeniu przewodów pole projektowe łatwo usuniesz, odrywając je.

